



### **Кварцевые часы с термометром и гигрометром.**

В вашей модели часов присутствуют дополнительные приборы - термометр и гигрометр. Термометр - для измерения температуры окружающей среды в градусах Цельсия. Гигрометр - для измерения относительной влажности воздуха в процентах. Рабочий диапазон 40-70%.

Регулировка термометра и гигрометра производится регулировочным винтом с обратной стороны механизма. Реальные значения параметров для установки можно узнать из прогноза погоды. Не располагайте приборы вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами! Примечание: настоящие измерительные приборы относятся к классу бытовых. Относительная погрешность измеряемых параметров: +- 5-10%. Для проверки правильности показаний гигрометра - оберните прибор во влажную ткань, через 30 минут показание влажности должно составлять около 95%.