

# *Cuervo y Sobrinos*

Руководство по эксплуатации  
**ESPLÉNDIDOS CSWC**

## **МЕХАНИЗМ**

CYS 5103, автоматический, диаметром 25,6 мм, высотой 3,6 мм, запас хода 42 часа, 25 камней, частота: 28800 А/ч.

## **ФУНКЦИИ**

часы, минуты, секунды и дата.

## **ЗАПУСК ЧАСОВ**

Если часы остановились, достаточно сделать несколько оборотов после разблокировки заводной головки (поз.1) по часовой стрелке, чтобы перезапустить их. При ношении естественных движений запястья будет достаточно для поддержания завода.

## **УПРАВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА**

Вытяните заводную головку до точки сопротивления (позиция 2) и поворачивайте её против часовой стрелки для установки даты. Вытяните заводную головку до точки сопротивления (позиция 3), чтобы остановить часы, затем поворачивайте заводную головку против часовой стрелки для установки времени.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не устанавливайте дату, когда стрелки находятся между 21:00 и 00:30.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Чтобы обеспечить обслуживание, соответствующее стандартам бренда, любое обслуживание ваших часов должно выполняться авторизованным сервисным центром. При выполнении ремонта в течение гарантийного срока необходимо предъявить гарантийный талон с датой и названием магазина, где были приобретены часы.

A - Минутная стрелка B – Часовая стрелка C - Секундная стрелка D - Заводная головка E - Индикатор даты

