


Инструкция



Обозначения

- A: секундная стрелка
- B: минутная стрелка
- C: часовая стрелка
- D: стрелка GMT (второго часового пояса)

SW330-1 / C125 / ETA 2893-2

Automatic 11½

Описание

Механический механизм с анкерным спуском, частотой 28 800 колебаний в час (4 Гц), круглый калибр, механизм автоматического подзавода с шарикоподшипником, 21 или 25 камней.

Функции

Аналоговое отображение часов, минут и секунд с окном даты, дополнительная стрелка показывает второй часовой пояс. Запас хода составляет не менее 42 часов при полном заводе.

Инструкция по эксплуатации

Подзавод механизма:

- Поворачивайте коронку в положении 0 (обычное положение)
- Или носите часы на запястье для автоматического подзавода.

Установка времени:

- Переведите коронку в положение 2 (остановка секундной стрелки).
- Установите текущее время.

Коррекция даты и GMT:

- Переведите коронку в положение 1.
- Установите дату и стрелку второго часового пояса (24-часовой режим).

Важно: Не корректируйте дату, когда часовая стрелка находится между 9:00 и 3:00