

Cuervo y Sobrinos

INSTRUCTION MANUAL
HISTORIADOR FLAMEANTE

HISTORIADOR

FLAMEANTE

Механизм

CYS 2052, 10 1/2 "" линий, ручной завод, диаметр 23.3 мм, высота 2.5 мм, запас хода 42 часа, 17 камней, 21600 полуколебаний/час.

Функции

Часы, минуты, малая секунда

Завод часов

В случае, если часы остановились, поверните заводную головку (положение 1) по ходу часовой стрелки до упора.

Корректировка функций

-Вытяните заводную головку до точки сопротивления (положение 2), чтобы остановить часы, затем поворачивайте против часовой стрелки, чтобы установить время.


Обслуживание

Обслуживание часов в соответствии с заявленными стандартами качества осуществляется:

- в сервисных центрах Cuervo y Sobrinos;
- официально сертифицированными компанией часовыми мастерами.

Все работы, проводимые в период действия гарантийного срока, подтверждаются оригиналами документов, в которых указана дата приобретения часов и фамилия обслуживавшего сделку продавца.

- A – минутная стрелка
- B – часовая стрелка
- C – секундная стрелка
- D – заводная головка





www.cuervoysobrinos.com