

**МЕХАНИЗМ
МИУОТА 8215**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Часы	- 1 шт.
Индивидуальная упаковка	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В часах установлен механизм с автоподзаходом MIYOTA 8215 (Япония).

Число рубиновых камней - 21.

Противоударное устройство узла баланса.

Срок службы механизма часов - 5 лет со дня продажи.

Погрешность среднесуточного хода составляет от -20 до +40 сек/сут.

Функции часов: автоподзавод; отображение текущего времени в часах, минутах и секундах на аналоговом циферблате; календарь-дата.

Корпус и браслет - из нержавеющей стали.

Стекло минеральное.

Стрелки покрыты светонакопительным составом.

Задняя крышка и заводная головка завинчивающиеся.

Водонепроницаемость указана на задней крышке корпуса часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Положение заводной головки:

- 1** - полностью, герметично завинчена на корпусе;
- 2** - свинчена с втулки корпуса часов - завод механизма;
- 3** - установка даты на календаре;
- 4** - установка текущего времени.

1. Завод механизма.

Свинтите заводную головку со втулки - положение **2** и заведите часы вращением головки по часовой стрелке, сделав 20 - 25 оборотов. При повседневной носке (непрерывной, не менее 8 часов) заводить механизм с автоподзаводом не требуется.

2. Установка календаря.

Заводную головку приведите в положение **3** и, вращением против часовой стрелки, установите дату. **В промежуток времени с 21-00 до 3-00 корректировка календаря запрещена, возможна поломка механизма.**

3. Установка текущего времени.

Заводную головку приведите в положение **4** и, вращением головки против часовой стрелки, установите текущее время.

По окончании установки - полностью заверните головку на втулке корпуса - положение **1**.

4. Указания по уходу.

Часы должны быть защищены от ударов, воздействий химических веществ, влияния сильных магнитных полей.

Для предотвращения попадания влаги в механизм часов необходимо контролировать, чтобы резьбовая заводная головка была полностью завинчена на корпусе.

Во избежание загрязнения и повреждения механизма категорически запрещается открывать заднюю крышку часов.

Рекомендуется осуществлять квалифицированный ремонт часов.